



LIMPIEZA IMAC RETINA | CAMBIO DE COMPUESTOS TÉRMICOS

~~180,00 €~~ El precio original era: 180,00 €. 120,00 € El
precio actual es: 120,00 €.

Cambio de pasta térmica y limpieza de ventiladores en iMac Retina. Si tu ordenador Apple se calienta y ha bajado su rendimiento, lo mejor es realizar una limpieza interna y cambio de compuestos térmicos. Es un mantenimiento necesario cada 2 a 3 años para evitar averías de GPU y CPU.
